



No. 1




# No. 1



- w . . . 白線
- B . . . 黒線
- R . . . 赤線
- G . . . 緑線


No, 2




(特記) 確認表示灯 (パイロットランプ) は  
同時点滅とする。

No. 2

- w . . . 白線
- B . . . 黒線
- R . . . 赤線




No, 3







No, 4



No, 4




No. 5




(特記) 金属管とボックスは、電氣的に接続する。


No. 5



No, 6



No. 6




w . . . 白線

B . . . 黒線


R . . . 赤線

No, 7




(特記) 配線用遮断機及び漏電遮断機(過負荷保護付)は、  
同一の端子台で代用する。

# No. 7




No. 8




(特記) リモコンリレーは端子台で代用する。

No. 8




No, 9



(特記) 配線用遮断機及び接地端子は、  
同一の端子台で代用する。



No. 10




(特記) 確認表示灯 (パイロットランプ) は、  
常時点灯とする。


# No. 10

電源


- w . . . 白線
- B . . . 黒線
- R . . . 赤線
- G . . . 緑線




No, 11



# No. 11




NO, 12




No. 12


w . . . 白線  
B . . . 黒線  
R . . . 赤線



No, 13



# No. 13



- w . . . 白線
- B . . . 黒線
- R . . . 赤線